

**ОБЗОР**  
**обстоятельств несчастных случаев на производстве, произошедших**  
**на территории муниципального образования – «город Тулун»**  
**за период 2023-2025 года**

**2023 год**

**Наименование организации:** ООО «Коммунальные системы города Тулуна»

**Дата происшествия:** 28.08.2023г.

**Место происшествия:** Канализационный колодец на придомовой территории жилого многоквартирного дома № 32, расположенного по адресу: Иркутская область, город Тулун, улица Ленина. Глубина канализационного колодца составляет 3 м 44 см от люка до дна колодца.

**Краткое описание обстоятельств несчастного случая:**

28 августа 2023 года в 10 час. 00 мин., прибыв на придомовую территорию жилого многоквартирного дома №32 по ул. Ленина г. Тулуна к канализационному колодцу, бригада в составе трёх человек согласно наряду-допуску № 67 приступила к промывке канализационного коллектора от колодца у жилого многоквартирного дома №32 до колодца у жилого многоквартирного дома №31. Перед промывкой было произведено проветривание колодца у дома №32, а также проверена загазованность при помощи лампы ЛБВК. Во время промывки пострадавший - слесарь АBR 4 разряда О. находился в колодце, слесарь АBR 5 разряда К. находился на поверхности у колодца, по окончании промывки вылез из колодца. Далее, поняв, что промывка не дает никаких результатов, мастер участка Я. принял решение произвести продувку коллектора при помощи ЗИЛ-474140. Слесарь АBR О. спустился в колодец и опустил рукав вакуумной установки в коллектор, К. остался у колодца, водитель ЗИЛ 474140 Ш. завел автомобиль и приступил к продувке. После проведения двойной продувки устранить засор коллектора не удалось, О. вылез из колодца, время было уже 12 час. 00 мин., бригада отправилась на обед. Канализационный колодец оставили открытым, предварительно огорожив его сигнальной лентой и дорожным знаком о проведении работ. После обеденного перерыва к выполнению работ в колодце приступили – слесарь 4 разряда О., слесарь АBR 5 разряда К., мастер участка Я. После возвращения на место устранения засора, проветрили колодец, убедились в отсутствии загазованности при помощи лампы ЛБВК и приступили к повторной продувке коллектора. Для продувки О.. спустился в колодец. По окончании продувки, примерно в 13 час. 50 мин., К. позвал О. наверх, О. стал подниматься по лестнице, в это время К. отлучился от колодца для закрытия задвижки вакуумной установки. Возвращаясь к колодцу, К. услышал всплеск воды и, подойдя к колодцу, увидел, что О. находился в колодце без сознания. К. начал кричать на помощь мастера Я. и спустился в колодец на помощь О., следом в верхнюю часть колодца спустился Я., поднять О. у них не получилось, так как костюм АЗК, в который был одет О. был скользким, О. упал на дно колодца, следом за О. спустился на дно колодца К., К. стало плохо, в этот момент мастер Я. вылез из колодца и позвал на помощь. К. спустился в колодец, обвязал К. веревкой, с помощью Ш. вытащили К. на поверхность. В этот момент мастер Я. вызвал МЧС. По прибытию, сотрудники МЧС вытащили тело О. из колодца, вызвали службу скорой помощи, медицинский персонал осмотрели К., он остался на рабочем месте. Слесарю АBR О. медики констатировали смерть.

**Причины несчастного случая:**

1. 08.1 Неприменение работником средств индивидуальной защиты
2. 08.2 Неудовлетворительная организация производства работ

## **Мероприятия по устранению причин, способствующих наступлению несчастного случая:**

1. Проведен внеплановый инструктаж с рассмотрением обстоятельств и причин несчастного случая со смертельных исходом.
2. Проведена оценка профессиональных рисков на рабочем месте слесаря АВР 4 разряда участка «Водоотведение». Разработаны мероприятия, направленные на исключение или снижение профессиональных рисков на рабочем месте, назначить ответственных лиц.
3. Проведена внеплановая специальная оценка условий труда на рабочем месте слесаря АВР 4 разряда участка «Водоотведение».
4. В целях усиления работы по улучшению условий и охраны труда, принятия действенных мер по профилактике и снижению производственного травматизма при проведении работ в ограниченных и замкнутых пространствах организована работа и обеспечен контроль за соблюдением требований безопасности труда в соответствии с Правилами по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утв. Приказом Минтруда России от 29.10.2020 № 758н, Правилами по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н.
5. Работодателем с учетом специфики своей деятельности разработан и утвержден перечень объектов, относящихся к ОЗП.
6. Работодателем разработан и утвержден план мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, эвакуации и спасения из ОЗП.
7. Работодателем организовано проведение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах с целью обеспечения безопасных условий труда, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.
8. Работники, занятые на работах в ограниченных и замкнутых пространствах, необходимым технологическим и вспомогательным оборудованием, материалами, инструментом при проведении работ в ограниченных и замкнутых пространствах.
9. Работодателем приобретен газоанализатор для проверки загазованности.

**2024 год**

**Наименование организации:** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна «Детский сад комбинированного вида «Родничок»

**Дата происшествия:** 03.12.2024г.

**Место происшествия:** Крыльцо у центрального входа МБДОУ «Детский Сад «Родничок», расположенного по адресу: г. Тулун, ул. Просвещения, здание 7. Крыльцо главного входа в здание детского сада размером 210\*550 см, покрыто бетонной плиткой размером 30\*60 см. Первая ступень высотой 5 см. Над входным крыльцом имеется козырек покрытый металлическим профлистом. Высота от крыльца до козырька 3 м. Естественное дневное освещение, температура воздуха -17<sup>0</sup>С. Отсутствие видеонаблюдения.

### **Краткое описание обстоятельств несчастного случая:**

03.12.2024 в 08 час. 00 мин. рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Я. пришел на работу в МБДОУ «Детский сад «Родничок». До 12 час. 00 мин. выполнял свои функциональные обязанности.

С 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. ушел на обеденный перерыв. Вернулся в 13 час. 00 мин. В 13 час. 10 мин. По поручению заведующего МБДОУ «Детский сад «Родничок» пошел с воспитателем Р. развешивать электрическую гирлянду на центральный вход детского сада.

Я. взял стремянку в подвальном помещении, установил ее на крыльце и начал развешивать на козырек электрическую гирлянду. Установив около 5 метров гирлянды, уже заканчивая работу, Я. переставил стремянку, поднялся на неё, оступился и упал на крыльцо. Р. побежала за помощью к медицинской сестре Д., которая попыталась оказать первую медицинскую помощь и вызвала скорую помощь.

До приезда скорой помощи с пострадавшим находились медицинская сестра Д. и заведующий хозяйством А.

### **2025 год**

За период 2025 года несчастных случаев на производстве, относящихся к категории тяжелых, и несчастных случаев со смертельным исходом, не зарегистрировано.